

# **FUEL SISTEM PADA ENGINE 3306 (DIRECT INJECTION) BULDOZERCATERPILLAR**

**MUHAMMAD ADZHARY, COKORDA PRAPTI**

Penulisan Ilmiah, Fakultas Teknologi Industri, 2006

Universitas Gunadarma

<http://www.gunadarma.ac.id>

kata kunci : mesin

Abstraksi :

Proses terjadinya pembakaran yang perlu diperhatikan adalah pendistribusian bahan bakar kedalam ruang bakar. Pada penulisan ini memaparkan tentang terjadinya proses pembakaran awal pada engine 3306 Buldozer Caterpillar sampai sistem pembuangannya. Dalam penulisan ini dibahas juga tentang putaran daya poros dengan putaran poros 2100 rpm dan 2400 rpm.

