

ANALISIS TINGKAT KEGAGALAN PROSES PAINTING BODY MOBIL JENIS CIVIC PADAPT. HONDA PROSPECT MOTOR

SITI INDAH KEMAYU, ARMAINI AKHIRSON,SE, MM

Penulisan Ilmiah, Fakultas Ekonomi, 2004

Universitas Gunadarma

<http://www.gunadarma.ac.id>

kata kunci : kendali mutu

Abstraksi :

PT. Honda Prospect Motor merupakan perusahaan yang bergerak didalam bidang Industri perakitan komponen automobile HONDA. Mutu yang baik merupakan faktor utama bagi perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain sejenis. Penulisan ilmiah bertujuan untuk mengetahui tingkat mutu proses painting produk Body mobil jenis CIVIC Type SR-4 yang dihasilkan pada tahun dua ribu dua dan dua ribu tiga Perhitungan menggunakan Statistic Quality Control dengan metode CONTROL CHARTS. Hasil yang diperoleh tahun dua ribu dua dengan Center Line nol koma enam satu persen Uper Control Limit satu koma tujuh dua persen dan Lower Control Limit min nol koma lima persen sedangkan tahun dua ribu tiga Center Line nol koma empat delapan persen Uper Control Limit satu koma sembilan dua persen Lower Control Limit min nol koma sembilan enam persen. Dengan sistem pengawasan bertahap yang dilakukan mulai dari bahan baku sampai dengan proses produksi yang dilakukan ternyata kerusakan yang terjadi pada tahun dua ribu dua dan dua ribu tiga jika dilihat dari gambar P- Charts ternyata berada jauh dalam batas toleransi pengawasan baik UCL dan LCL sehingga dikatakan bahwa pengawasan mutu terhadap proses painting Body yang dilakukan perusahaan cukup baik.